

Kühlung Büffet-Element

Artikel-Nr. 651095 (9BESS3CEF0A92 / SOUL SERVICE STAND BROWN 3)

Explosionszeichnung / Ersatzteile



Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

Cod. ESP381

Denominazione: SERVICE-STAND BROWN

Data: 03/05/13

INDICE DI MODIFICA: 00



Code	Description	Notes
74702120	FISSA CRISTALLO	
72538782	SUPERSTRUCTURE TOP GLASS	
74776682	TEMPERED GLASS	
72538772	VETRO FRONTALE	
74742008	MAIN ON/OFF SWITCH	2
74742017	LIGHT ON/OFF SWITCH	2
75956088	POWER RELAY	2
74741636	HOLDERLAMP	2
72539082	LED LIGHTING COVERING	
72557114	GLASS SUPPORT	
72539674	FRAME FIXING KIT	
72591904	LAMP PROTECTION	
74751010	HALOGEN LAMP	1
73669452	SUPERSTRUCTURE	
72539070	SUPERSTRUCTURE SIDE SUPPORT	
72539680	SIDE FRAME	
72539692	FRONT BOTTOM FRAME	
70259094	HEATING ELEMENT	2
SC852	ELECTRICAL WIRING	
RIF.TAR.B03	CONTROLLER PRESETTING SERVICE	1
74700897	UNSETTED ELECTRONIC CONTROLLER	1
74700899	PROBE	1
74708007	CASTOR/FEET	
73669842	POWER BOX	