




ANGELO PO - LAVASTOVIGLIE FRONTALE,POMPA SCARICO,AIR-GAP
KD85EPSA - 31-07-2009 »






41125
41135
41130
41145
41115
41100
41130
41140
41145
41115
41150
41120
41105
41120



6340
6315
6305
6335
6320



40755
40780
40750
A
40785
B
40760
C
40765
40760
C
D
40770
40775
D
A
B



825
800
820


1300
1305
1305



Rif.4800
4850
4800
4800
4805
4810
4820
4830
4840






1615
1620
1605
1600
1610
1625



30805
30800
30805
30805


LAVAOGGETTI
WAREWASHER
LAVE-OBJECTS







2120
2115
2110
2105
2100


41505
41500
41510
41515
41595
41520
41525
41530
41535
41540
41545
41610
41605
41610
41555
41570
41615
41570
41570
41550
41560
41600
41540
41565
41535
41530
41585
41590
41520
41505


28500
28515
28520
28525
28530
28505
28510
28536
28537
28538
28535
28539


1905
1920
1915
1930
1915
1925
1945
1910
1900